Landratsamt
Biberach

K 7559
Otterswang – Laimbach

Ausbaukonzept

Sachstandsbericht


Ortschaftsratssitzung Otterswang

Mittwoch, 17.06.2020

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept

Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach



Bauabschnitt 3

Ausbau OD Otterswang / Bau durchgängiger Geh- und Radweg / Sanierung Fahrbahn K 7559


K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept

Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach

Bauabschnitt 1

Umbau Bahnübergang Bad Schussenried I
mit Geh- und Radweg sowie Straßenverbreiterung



K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept

Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach

Bauabschnitt 1

Umbau Bahnübergang Bad Schussenried I
mit Geh- und Radweg sowie Straßenverbreiterung



K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept
Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach

Luftbild



Bauabschnitt 2
Ersatzneubau Brücke
über Schussen

Blickrichtung Otterswang



Blickrichtung Norden




K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept

Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach

Bauabschnitt 2

Ersatzneubau Brücke über Schussen




Geh- und Radweg - Rahmenbedingungen

- Vorhandene Bebauung
- Vorhandene Topographie
- Vorhandene Gewässer
- Vorhandener Natur-/Landschaftshaushalt

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept


Sachstandsbericht




Landschaftsschutzgebiet
FFH-Gebiet
K 7559
2,4

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbau
Sachstandsbericht






Bereich Otterswang

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbau

Sachstandsbericht






Bereich Kurvenverbesserung

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept

Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach



Bereich Bahnübergang

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbau
Sachstandsbericht




FFH-G



Bereich Kläranlage

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonze
Sachstandsbericht





Bereich Schussenbrücke

K 7559 Otterswang – Laimbach / Aus
Sachstandsbericht



Bereich Schwaigfurter Weiher

K 7559 Otterswang – Laimbac
Sachstandsbericht



Bereich Kapelle / Laimbacher Graben


K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbaukonzept

Sachstandsbericht

Landratsamt Biberach



Bereich Hof Laimbach



K 7559 Otterswang – Laimbach /
Sachstandsbericht




Bereich Entwässerungsgraben

K 7559 Otterswang – Laimbach / Ausbau

Sachstandsbericht






Bereich Laimbach

Ergebnisse Baugrunduntersuchungen (Erkundungen vom 24.03.2020)


- Schichtenfolge



Ergebnisse Baugrunduntersuchungen (Erkundungen vom 24.03.2020)

- Bodenverunreinigungen
  - weder Oberboden noch Aushub sind verunreinigt.
- Hydrologische Situation
  - beim Ausbau ist Grundwasserschicht nicht betroffen
- Tragfähigkeit
  - Untergrund besitzt keine ausreichende Tragfähigkeit –
  - Bodenverbesserungsmaßnahmen erforderlich:
    - Bodenaustausch oder Stabilisierung mittels Bindemittel

Von der Planung zum Bau



Nächste Schritte

